

## 市町村立小中学校耐震性能一覧表【非木造】（小松島市）

【凡例】

〈構造〉

1. 「RC」：鉄筋コンクリート造    2. 「SRC」：鉄筋鉄骨コンクリート造    3. 「S」：鉄骨造

〈適否〉

1. 「○」：S56年以降の現行建築基準法の基準により建築されたもの、または2次診断の結果、文部科学省基準で耐震性がある（ $I_s \geq 0.7$ ）と認められるもの、及び耐震改修を行ったもの  
 2. 「×」：2次診断の結果、文部科学省の基準で耐震性がない（ $I_s < 0.7$ ）と認められるもの  
 3. 「-」：2次診断中（または予定）のほか、改築予定やあり方検討中のため2次診断を行っていないもの

〈耐震性能等の概要〉

1. 「新耐震基準適合」：S56年以降、現行の建築基準法の基準により建築されたもの  
 2. 「2次診断済み（改修不要）：I s値」：精密な耐震診断の結果、改修等の必要がなかったもの  
 3. 「改修済み（年度）」：すでに耐震改修を行ったもの  
 4. 「2次診断済み（要改修）：I s値」：精密な耐震診断の結果、改修等を要するもの  
 5. 「耐力度調査済み」：耐力度調査を実施したもの

〈I s値〉

I s値0.3未満は、大規模地震等に対して倒壊または崩壊する危険性が高いとされている（国土交通省告示第184号（平成18年））

（平成28年4月1日現在）

市町村名	施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震性能等					今後の対応等	備考
								適否	概要	I s値				
										$I_s < 0.3$	$0.3 \leq I_s < 0.7$	$0.7 \leq I_s$		
小松島市	【小学校】													
	小松島小学校	校舎		H13, 16	RC	3	2, 887	○	新耐震基準適合					
		屋内運動場	○	S41	S	2	621	○	改修済み(H24)					
	南小松島小学校	校舎①	-1		S41	RC	3	1, 602	○	改修済み(H23)				
			-2		S46	RC	3	621	○	改修済み(H23)				
		校舎②		S52, 55	RC	3	1, 603	○	改修済み(H24)					
		校舎③		H6	S	2	165	○	新耐震基準適合					
		給食室		S60	S	1	224	○	新耐震基準適合					
		屋内運動場	○	S44	S	2	580	○	改修済み(H23)					
	北小松島小学校	校舎①		S59, 60	RC	3	1, 655	○	新耐震基準適合					
		校舎②		S61	RC	3	1, 340	○	新耐震基準適合					
		屋内運動場	○	H6	RC	1	919	○	新耐震基準適合					
	千代小学校	校舎①		S43, 44, 46	RC	3	1, 314	○	改修済み(H23)					
		校舎②		S46, S47	RC	2	860	○	改修済み(H23)					
		校舎③		S48	RC	2	697	○	2次診断済み（改修不要）			○		
		校舎④		S54	RC	3	440	○	改修済み(H24)					
		屋内運動場	○	S42	S	2	579	○	改修済み(H24)					

市町村名	施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震性能等					今後の対応等	備考
								適否	概要	I s 値				
										Is<0.3	0.3≦Is<0.7	0.7≦Is		
小松島市	児安小学校	校舎① -1~4		S42~S48	RC	3	1,440	○	改修済み(H23)					
		-5		S54	RC	3	497	○	改修済み(H23)					
		屋内運動場	○	S47	S	2	541	○	改修済み(H25)					
	芝田小学校	校舎		S43, 48, 56	RC	3	1,460	○	改修済み(H23)					
		屋内運動場	○	S47	RC	2	480	○	改修済み(H25)					
	立江小学校	校舎①		S47, 48	RC	2	1,220	○	改修済み(H24)					
		校舎②		S54	RC	3	646	○	改修済み(H24)					
		屋内運動場	○	S53	RC	2	532	○	改修済み(H25)					
	坂野小学校	校舎①		S43	RC	2	395	×	2次診断済み(要改修)		○		閉鎖中	
		校舎②		S56, 57	RC	3	2,408	○	改修済み(H24)					
		屋内運動場	○	S48	RC	2	576	○	改修済み(H25)					
	新開小学校	校舎		S45~S53	RC	3	2,035	○	改修済み(H23)					
		屋内運動場	○	S48	RC	2	586	○	改修済み(H25)					
	和田島小学校	校舎①	-1		S41	RC	3	165	○	改修済み(H23)				
			-2		S43	RC	2	639	○	改修済み(H23)				
			-3		S47	RC	3	743	○	改修済み(H23)				
		校舎②		S47	RC	2	532	○	改修済み(H24)					
		校舎③		S63	RC	3	710	○	新耐震基準適合					
		屋内運動場	○	S46	RC	2	573	○	改修済み(H25)					
	櫛淵小学校	校舎		S58	RC	3	1,175	○	新耐震基準適合					
		屋内運動場	○	S51	S	2	433	○	改修済み(H25)					
【中学校】														
小松島中学校	校舎①	校舎①		H22	RC	2	1,486	○	新耐震基準適合					
		校舎②		H9, 12	RC	3	2,762	○	新耐震基準適合					
		校舎③		H14	RC	3	2,714	○	新耐震基準適合					
		給食室		H2	S	1	247	○	新耐震基準適合					
		屋内運動場	○	S62	RC	2	1,222	○	新耐震基準適合					
		武道場		H23	S	1	1,222	○	新耐震基準適合					
小松島南中学校	校舎	○	H27	RC	5	6,600	○	新耐震基準適合						

市町村名	施設名称	棟名称	避難所指定	竣工年度	構造	階数	延床面積 (㎡)	耐震性能等					今後の対応等	備考
								適否	概要	I s 値				
										$I_s < 0.3$	$0.3 \leq I_s < 0.7$	$0.7 \leq I_s$		
小松島市	【幼稚園】													
	小松島幼稚園	園舎		S56	RC	1	424	○	2次診断済み(改修不要)				○	
	南小松島幼稚園	園舎		S50, 51	RC	2	949	○	改修済み(H25)					
	北小松島幼稚園	園舎		H1	RC	1	430	○	新耐震基準適合					
	千代島幼稚園	園舎		S47	RC	2	629	○	2次診断済み(改修不要)				○	
	児安幼稚園	園舎		S56	RC	1	438	○	2次診断済み(改修不要)				○	
	芝田幼稚園	園舎		S53	RC	1	387	○	2次診断済み(改修不要)				○	休園中
	立江幼稚園	園舎		S59	RC	1	258	○	新耐震基準適合					
	和田島幼稚園	園舎		S50	RC	1	239	○	2次診断済み(改修不要)				○	
新開幼稚園	園舎		S54	RC	1	288	○	2次診断済み(改修不要)				○		